

قفل رزوه ها - سفت کردن اتصالات رزوه ای




مقاومت در برابر لرزش

محصول یک جزئی، قابلیت استفاده آسان و تمیز

امکان استفاده در انواع سایزهای اتصالات، باعث کاهش هزینه های جاری

جهت آب بندی رزوه ها

آیا قطعات به هم وصل شده اند؟



راه حل

استقامت در مقابل باز شدن	268	استقامت عملیاتی پس از مقایسه اصلی	2701	نیروی مورد نیاز برای باز کردن پیچ	M10
متوجه می شوند	تاریخ	متوجه می شوند	تاریخ	متوجه می شوند	تاریخ
استقامت در مقابل باز شدن	زیاد	متوسط	متوسط	کم	کم
استقامت عملیاتی پس از مقایسه اصلی	۲۴ ساعت	۶ ساعت	۶ ساعت	۳ ساعت	۳ ساعت
نیروی مورد نیاز برای باز کردن پیچ	۲۵ Nm	۳۸ Nm	۱۹ Nm	۶ Nm	۱۰ Nm
مقایسه طولانی در برابر دماهای بالاتر	+۱۵۰ درجه سانتیگراد	+۱۵۰ درجه سانتیگراد	+۱۵۰ درجه سانتیگراد	+۱۵۰ درجه سانتیگراد	+۱۵۰ درجه سانتیگراد
پسته بندی	استپک ۹ و ۱۹ گرمی	۲۵۰ میلی لیتر	۱۹ گرمی	۲۵۰ میلی لیتر	۲۵۰ میلی لیتر



: Loctite 268
محصول استیک تیمه جامد.
مناسب با قدرت چسبندگی بالا
مناسب جهت پیچ و مهره های تا ۱۰٪
قفل رزوه با مقاومت زیاد جهت
جلوگیری از شل شدن پیچ ها و
اینج (۲۰ میلیمتر). جهت جدا کردن
قطعات پس از استفاده از این چسب
با استیک از گرما و ابزار دستی استفاده
کرد. مشابه در برابر حلal ها.

: Loctite 2701
محصول با قدرت چسبندگی بالا
مناسب جهت اتصالات پیچ و مهره های تا ۱۰٪
قفل رزوه با مقاومت زیاد جهت
جلوگیری از شل شدن پیچ ها و
اینج (۲۰ میلیمتر). جهت جدا کردن
قطعات پس از استفاده از این چسب
با استیک از گرما و ابزار دستی استفاده
کرد. مشابه در برابر حلal ها.

: Loctite 248
استیک با قدرت متوسط. محصول
این ساخته استفاده بر روی
پیچهای تنظیم که تیاز به قدرت
نمایند با کاربرد راحت جهت
چسبندگی کم است. مناسب
از شل شدن پیچها در قطعات
چسبندگی کم است. مناسب
جهت حلقه ها، پولی ها، ابزار
منتحرک مانند پمپها، گیربکس ها
جهت حلقه ها، پولی ها، ابزار
منتحرک مانند پمپها، گیربکس ها
و پرس ها جلوگیری می کند. این
ایده آل جهت مصارف عمومی.
مناسب جهت استفاده بر روی فلزات
محصول با ابزار دستی قابل
۱۰٪ اینجا این چسب
با مقاومت کم مانند آلمینیوم و برنج
باز کردن است.

: Loctite 243
مناسب جهت استفاده بر روی
پیچهای تنظیم که تیاز به قدرت
نمایند با کاربرد راحت جهت
چسبندگی کم است. مناسب
از شل شدن پیچها در قطعات
چسبندگی کم است. مناسب
جهت حلقه ها، پولی ها، ابزار
منتحرک مانند پمپها، گیربکس ها
جهت حلقه ها، پولی ها، ابزار
منتحرک مانند پمپها، گیربکس ها
و پرس ها جلوگیری می کند. این
ایده آل جهت مصارف در سر پیچ و
فلزی بکار می رود.



آب بندی لوله ها و رزوه ها - مواد آب بندی رزوه ها



- جهت آب بندی با فشار کم و آب بندی های فوری در همه انواع اتصالات و لوله ها
- بدون خرش، انقباض یا چروک شدن مواد یا ریزش آنها
- بازگردان به آسانی و با استفاده از ابزار ساده قابل انجام است.
- جایگزین مناسب انواع اتصالات خمیری / کنفی

جنس اجزا از فلز است یا پلاستیک؟

اجزای فلزی		پلاستیک یا ترکیب پلاستیک / فلز		نکته ها:		
		آیا تنظیم بعد از نصب نیاز است؟				
		خربر	بله			
دنه های ضخیم		مایع	نخ	اتصال لوله های پلاستیکی		
نیمه جامد				بدون رزوه		
561	572 (خشک شدن آهسته)	577 (همه منظوره)	542 (هیدرولیک و پنوماتیک)	5331	55	
نیمه جامد خشک شونده ۳ اینچ ۱۵۰ درجه سانتیگراد پائین فلز بله استیک ۱۹ گرمی	خشک شونده ۳ اینچ ۱۵۰ درجه سانتیگراد متوسط فلز بله ۲۵۰ میلی لیتری	خشک شونده ۳ اینچ ۱۵۰ درجه سانتیگراد متوسط فلز بله ۲۵۰ میلی لیتری	خشک شونده ۳/۴ اینچ ۱۵۰ درجه سانتیگراد متوسط فلز خبر ۵۰، ۵۰، ۱۰ میلی لیتری	خشک شونده ۳ اینچ ۱۵۰ درجه سانتیگراد پائین فلز، پلاستیک یا هر دو بله ۱۰۰ میلی لیتری	نخ ۴ اینچ ۱۳۰ درجه سانتیگراد پائین فلز، پلاستیک یا هر دو بله ۱۵۰، ۵۰ میلی لیتری	حلال N.A. در حد پلاستیک زیاد - خبر ۵۰۰، ۲۵۰، ۱۲۵ گرمی

نمایی قسمتها و اجزا باید قبل از انجام آب بندی با Loctite 5331، تیزی و خشک شده باشد.
اگر آب بند (Loctite 542, 577, 572, 561) در شرایط دمایی زیر ۵°C استفاده شود باید قبل از آن از اکتیوبنر (فال مساز) Loctite 7240 استفاده کرد.
اگر قطعات با مواد شوینده یا صابونهای برنشی که حاوی بترات هستند در تماس بوده اند، آنها را با آب گرم بشویند.
قبل از استفاده Loctite 5004 سطوح لوله های U-PVC را تیزی شود.

راه حل



: Loctite 561

جهت استفاده برای انواع فلزات کاربری آسان، بدون ریزش مواد چسب پایه حلال مخصوص برای پلاستیکی قابل اجرا است. مناسب چسباندن لوله های U-PVC و DIN 4346 و قسمت ۳ و ۶ DIN 16970. جهت استفاده در رزوه های چسباندن رزوه های گاز و نگهدارنده های گاز. در زمینه آب آشامیدنی در دمای ۸۵ درجه سانتیگراد دارای تائیدیه KRV (غیر قابل استفاده در UK) به آسانی بر روی رزوه های فلزی و پلاستیکی که در تماس با آب سرد نجهدیزات هیدرولیک و پنوماتیک. دارای تائیدیه DVGW (آلمان). صاحب عنوان از کشور آلمان. دارای تائیدیه WRC (آلمان). صاحب عنوان از کشور آلمان. دارای تائیدیه BS 6956 نوع A در زمینه آب سرد و آب و سیستم های زهکشی. دارای تائیدیه BS 6956 نوع B در زمینه آب سرد و آب و سیستم های زهکشی. دارای تائیدیه DVGW (آلمان). صاحب عنوان از کشور آلمان. دارای تائیدیه WRC (آلمان). صاحب عنوان از کشور آلمان. دارای تائیدیه BS 6956 نوع B جهت آب بندی رزوه ها و نگهدارنده های گاز. در زمینه آب آشامیدنی تا ۶۱ ANSI/NSF 61. مشخصات مورد نیاز پذیرفته شدن دارای تائیدیه استاندارد ۶۱ ANSI/NSF ۸۵ درجه سانتیگراد دما. P1 NFS Reg. No.: 123620

: Loctite 572

جهت استفاده برای اتصالات، جهت استفاده در رزوه های سخت و رزوه های پیشنهاد می شود؛ مناسب چسباندن جهت استفاده سریع در دمای ۸۵ درجه سانتیگراد دارای تائیدیه DVGW (آلمان). صاحب عنوان از کشور آلمان. دارای تائیدیه WRC (آلمان). صاحب عنوان از کشور آلمان. دارای تائیدیه BS 6956 نوع B جهت آب بندی رزوه ها و نگهدارنده های گاز. در زمینه آب آشامیدنی تا ۶۱ ANSI/NSF ۸۵ درجه سانتیگراد دما. P1 NFS Reg. No.: 123620

: Loctite 577

جهت استفاده در رزوه های سخت و رزوه های پیشنهاد می شود؛ مناسب چسباندن جهت استفاده سریع در دمای ۸۵ درجه سانتیگراد دارای تائیدیه DVGW (آلمان). صاحب عنوان از کشور آلمان. دارای تائیدیه BS 6956 نوع B جهت آب بندی رزوه ها و نگهدارنده های گاز. در زمینه آب آشامیدنی تا ۶۱ ANSI/NSF ۸۵ درجه سانتیگراد دما. P1 NFS Reg. No.: 123620

: Loctite 542

جهت استفاده در رزوه های

: Loctite 5331

جهت استفاده در رزوه های

: Loctite 55

جهت آب بندی لوله های پلاستیکی با مقاومت حرارتی در حد پلاستیک زیاد - خبر ۵۰۰، ۲۵۰، ۱۲۵ گرمی

واشرسازی-آب بندی فلنج ها



- عدم نیاز به سفت کردن مجدد پیچ ها.
- قابلیت استفاده بر روی سطوح فلزی دارای خلل و فرج.
- قابلیت باز کردن آسان قطعات.
- دارای استقامت زیاد پس از خشک شدن.

آیا لازم است که واشر موجود به عنوان لایه کمکی استفاده شود؟

نکته ها:							
خیر	بله						
واشر چه فاصله ای را بایستی پر کند؟							
فاصله های تا ۵/۰ میلی متر	جایگاهی واشر های بریده شده						
قطعات پلاستیک با ترکیب پلاستیک / فلز	روکش واشر های موجود						
خوب	خوب						
خوب	خوب						
خوب	خوب						
خوب	خوب						
کارتریج ۳۰۰ میلی لیتری	اسپری						
کارتریج ۳۰۰ میلی لیتری	اسپری						
۵۶۹۹	۵۹۱۰						
۵۲۰۵	۵۱۰						
۵۱۸	۵۷۴						
۳۰۲۰	۵۲۰۳						

نوع فلنج	روش خشک شدن
آب بندی فوری	Tack-Free Time
مقاومت حرارتی	مقاومت حرارتی
مقاومت در برابر روغن	مقاومت در برابر روغن
مقاومت در برابر آب / گلیکول	مقاومت در برابر آب / گلیکول
بسته بندی	بسته بندی



:Loctite 5699 مناسب برای درز گیری و آب بندی انواع فلنج ها از قبیل ورق های فلزی که در آنها مقاومت گلیکول (Glycol) آب

:Loctite 5910 جایگزین مناسبی برای قطعات ریخته گردیده و غیره. قابل استفاده با پلاستیک و قطعات رنگ شده.

:Loctite 5205 مناسب جهت استفاده در فلزهای سخت مانند آلومینیومی، جایی که ابزار آلات آهنی و پیپ های فلنج های آهن سخت، استیبل و محمل هایی که دمای بالا و مقاومت شیمیایی مورد نیاز من باشد.


:Loctite 510 مناسب جهت استفاده در آهن سخت، استیبل و ابزار آلات آهنی و پیپ های فلنج های آهنی و پیپ های فلزی کاکنده و پوشش های فلزی کاکنده و پوشش های فلزی که در آنها مقاومت شیمیایی مورد نیاز من باشد.

:Loctite 518 مناسب جهت استفاده در فلزهای سخت مانند موتورهای آلومینیومی. لغزش و نکان وجود دارد.

:Loctite 574 مناسب جهت استفاده در آهن سخت، استیبل و ابزار آلات آهنی و پیپ های فلنج های آهنی و پیپ های فلزی کاکنده و پوشش های فلزی کاکنده و پوشش های فلزی که در آنها مقاومت شیمیایی مورد نیاز من باشد.

:Loctite 3020 مناسب جهت روکش و چسب و درز گیر جهت نگهداری و اسپرها جهت آب بندی در محلان به کار می رود. جهت استفاده از لاستیکها،

:Loctite 5203 مناسب جهت آب بندی در محلان به کار می رود، جهت استفاده از لاستیکها، کرک ها، کاکنده ها و واشر های فلزی من توان از این محصول استفاده کرد.



نگهدارنده ها - جهت ثابت نگهداشتن قطعات سیلندری شکل



- محصولات با قدرت متوسط و زیاد، دارای قدرت تحمل بارهای شعاعی و جهت کاهش سایش
- جهت پر کردن هر نوع فضای داخل قطعات و جلوگیری از خوردگی آنها

آیا اتصال قطعات شل شده یا فرسوده مورد نظر می باشد؟

خریر (شکافهای تا ۰/۲۵ میلی متر)	بله (شکافهای تا ۰/۵ میلی متر)	نکته ها:			
آیا نیاز به باز کردن قطعات در آینده می باشد؟ (برای مثال بیرونیگ ها)		تماسی قسمتها باید قبل از آب پندی توسعه 7063 Loctite تمیز و خشک شوند.			
خریر	بله	اگر نگهدارنده در شرایط دمایی زیر ۵ درجه سانتی گراد استفاده شود بایستی با اکتیویتور (فعال ساز) Loctite 7240 محل مورد نظر آماده سازی شود.			
جهت استفاده در دمایهای بالای ۱۵۰ درجه سانتیگراد؟		اگر قسمتها در تماس با مایعات شوینده با مایعات برشی باشند که حامل نیترات هستند آنها را با آب داغ شستشو دهید.			
خریر	بله (تا ۱۷۵ درجه سانتیگراد)	این محصولات را همچنین برای افزایش استقامت طراحی فعلی مورد استفاده قرار می دهند.			
اندازه شکاف چقدر است؟					
تا ۰/۱۰ میلی متر					
۶۰۳ (محصول اصلاح شده ۶۰۱)	۶۳۸	۶۴۸	۶۴۱	۶۶۰ (با اکتیویتور ۷۲۴۰)	راه حل

زیاد	زیاد	زیاد	متوسط	زیاد	استقامت
۸ دقیقه	۸ دقیقه	۵ دقیقه	۳۰ دقیقه	۲۰ دقیقه	مدت زمان مورد نیاز برای استقامت اولیه
تا ۰/۱۰ میلی متر	تا ۰/۲۵ میلی متر	تا ۰/۱۵ میلی متر	تا ۰/۱۰ میلی متر	تا ۰/۵ میلی متر	فاصله قطری
۱۵۰ درجه سانتیگراد	۱۵۰ درجه سانتیگراد	۱۷۵ درجه سانتیگراد	۱۵۰ درجه سانتیگراد	۱۵۰ درجه سانتیگراد	مقاومت حرارتی
۱۰, ۵۰, ۲۵۰ میلی لیتری	۵۰, ۲۵۰ میلی لیتری	۵۰, ۲۵۰ میلی لیتری	۱۰, ۵۰, ۲۵۰ میلی لیتری	۵۰ میلی لیتری	پسته پندی




:Loctite 603
جهت نگهداری قطعات سیلندری مقاومت دینامیک بالا در برابر نزدیک به هم (با فاصله نقریس ۰/۱۰ میلی متر). جهت استفاده در قسمتها نگهدارنده سیلندری که چربی گیری در آنها غیر ممکن می باشد. تست شده و تایید شده برای استفاده در بیرونیگ ها.
P1 NFS Reg. No.:123003



:Loctite 638
مقایسه دینامیک بالا در برابر بارهای شعاعی و محوری. مناسب برای نگهداری شفتها، موتورها، پولی ها و قسمت های سیلندری مشابه. دارای تاییدیه KWT جهت مصرف در زمینه آب سرد و گرم.
P1 NFS Reg. No.:123010
WRC Approval 9909511



:Loctite 648
مناسب جهت قسمتها که در آینده باشیست باز شوند مثل نگهداری بوش ها و بیرونیگ ها و فن ها.



:Loctite 641
مناسب جهت قسمتها که در آینده باشیست باز شوند مثل نگهداری و حفظ بیرونیگ ها و شفت ها و داخل رتورها.



:Loctite 660
جهت تعمیر قطعات هم محور ساییده شده بدون عوض کردن قطعات، مورد استفاده قرار می گیرد. اسفاده مجدد از بیرونیگ های ساییده شده و فرسوده، کلیدها، تقطیعات تو در تو، شمع ها و... را ممکن می سازد و با اینکه جهت نگهدارش واشرهای فلزی مورد استفاده قرار می گیرد.

P1 NFS Reg. No.: 123704




چسب های فوری



- قابلیت چساندن قطعات کوچک
 - قدرت بالا - غالباً چسبندگی بوسیله این محصولات حتی در مواردی قوی تر از چسبندگی خود مواد است
 - محصول فرآگیر - با کمک این محصول می توان مواد غیر همسان را به هم چسباند.
 - چسبندگی شفاف - ظاهر تمیز و مناسب بعد از چسب کاری
 - چسبندگی ، ظرف چند ثانیه



آیا جهت حسانت دادن مواد ساخت حسب مانند لاستیک ها و پلاستیک ها و موادی مثل پلی اتیلن، پلی پروپیلن، PTFE، ترمو پلاستیک و PTV، به چسبی نیاز دارد؟



نمای قابل استفاده	زمان خشک شدن	mPa.s
نما ۸۰ درجه سانتیگراد	نما ۸۰ درجه سانتیگراد	نما ۸۰ درجه سانتیگراد
۵-۲۰ ثانیه	۵-۲۰ ثانیه	۵-۲۰ ثانیه
۱۰۰۰	۱۱۰	۴۰۰
سطوح خلل و فرج دار	سطوح خلل و فرج دار	سطوح انعطاف پذیر
۵۰۰,۲۰ گرمی	۵۰۰,۲۰ گرمی	۳۰۰ گرمی
پلاستیک ها	فلزات / پلاستیک ها	فلزات / پلاستیک ها
نمای قابل جهت	نمای قابل جهت	نمای قابل جهت
بسته بندی	کارتیج ۱۰,۲۰,۳۰۰ گرمی	کارتیج ۱۰,۲۰,۳۰۰ گرمی



: Loctite 431

مناسب جهت چسباندن مواد خلل و فرج دار و جاذب مانند چوب، کاغذ، چرم، کرک و پارچه.	دارای مصارف عمومی جهت چسباندن اکثر سطوح مانند پلاستیکها، لاستیک ها، فلزات، برققهای و چوب ها.
--	---

: Loctite 401

ایده آل جهت چسباندن خیلی سریع
پلاستیک، لاستیک و قطعات فلزی

: Loctite 4062

چسب فوری انعطاف پذیر.	چسب تقویت شده یا لاستیک جهت قباضند فلز به فلز و فلز به لاستیک؛
قدرت چسبندگی متوسط، سرعت خشک شدن زیاد، مخصوص سوار	خصوصاً مناسب محل هایی که در آهنهای وی کشته از نوع پوست کنی.
کردن پانسمیر قطعات انعطاف پذیر.	

Loctite 4850

چسب تقویت شده یا لاستیک جهت
چسباندن فلز به فلز و فلز به لاستیک؛
خصوصاً مناسب محل هایی که در
آنها نیازی کشیده از نوع پوست نکنند.

• Loctite 454

لایتیک 7239 مخصوص ایجاد پیوند های قدرتمند و استحفانه شود. مناسب برای قطعاتی که از کاغذ و سر اسکنده متشکل باشند.

-Loctite 406

زیادی وجود دارد و در مواقعی که
بارهای شوک لحظه‌ای بر قطعه
انعطاف پذیر به کار می‌رondo
همچنین در زگیرها و روکش‌ها و
در تولید یلنگوها.




چسبهای UV




- چسبندگی سریع و خشک شدن بر حسب نیاز
- خشک شدن سریع بعد از تنظیم یا جابجایی مجدد قطعات
- خطوط چسب کاری شفاف
- استقامت زیاد و مقاومت عالی در برابر رطوبت

لایه شفاف به کار رفته از چه جنسی است؟



دماه قابل استفاده	زمان خشک شدن ¹	mPa.s	بسته بندی
بالاتر از ۱۲۰ درجه سانتیگراد	۵ - ۲۰ ثانیه	۱۹,۵۰۰	۲۵۰ میلی لیتری
بالاتر از ۱۲۰ درجه سانتیگراد	۵ - ۲۰ ثانیه	۵,۵۰۰	۲۵۰ میلی لیتری
بالاتر از ۱۰۰ درجه سانتیگراد	۱ - ۱۰ ثانیه	۵,۸۰۰	۲۵۰ میلی لیتری
بالاتر از ۱۰۰ درجه سانتیگراد	۱ - ۱۰ ثانیه	۱۰۰	۲۵۰ میلی لیتری



:Loctite 352
.Thixotropic UV شفاف
این چسب به طور مخصوص جهت
کاربردهای عمومی طراحی شده
است.
برای چسباندن شیشه به شیشه، فلز،
سرامیک، پلاستیک های نقویت
شده با الاف شیشه (GRP) توصیه
می شود.



:Loctite 350
چسب UV با ویسکوزیته متوسط،
کاملاً شفاف و عبور دهنده تور.
برای چسباندن شیشه در ترکیب
شیشه و فلز توصیه می شود.



:Loctite 322
چسب UV شفاف با ویسکوزیته کم
و خاصیت خشک شوندگی سریع.
مخصوص چسباندن قطعاتی که از
سریع.
برای چسباندن پلاستیک به پلاستیک،
فلز و شیشه توصیه می شود.



:Loctite 302
چسب UV شفاف با ویسکوزیته کم
و خاصیت خشک شوندگی سریع.
مخصوص چسباندن قطعاتی که از
قبل کنار هم قرار گرفته اند.
برای چسباندن پلاستیک به پلاستیک،
فلز و شیشه توصیه می شود.



¹ زمان خشک شدن به نوع لامپ و شدت آن، همچنین به جزئیات کاربرد چسب بستگی دارد.

چسب‌های ساختاری



- جهت چسباندن طیف وسیعی از مواد مانند چوب، فلزات، پلاستیکهای سفت و شیشه
- ایجاد اتصال سفت و انعطاف‌پذیر (فنری)
- ایجاد مقاومت بالای پوست کنی و کششی بین سطوح

چه قابلیت اصلی در چسب کاری مدنظر شماست؟

استفاده در دمایهای بالا	محکم بودن	چسب ۵ دقیقه‌ای	صارف عمومی	نکته‌ها:
۹۴۹۲ A&B	۹۴۶۶ A&B	۳۴۵۰ A&B	۳۴۳۰ A&B	نام سطوح بایستی قبل از چسباندن توسط نمایشگر 7063 تهییز و خشک باشند.
ابوکسی دو جزئی ۲:۱ ۱۰۰:۵۰ دقتنه ۱۵ دقیقه ۷۵ سفید ۳۰ Pas تا ۱۸۰ درجه سانتیگراد کارتریج دوتایی ۴۰۰،۵۰ میلی لیتری	ابوکسی دو جزئی ۲:۱ ۱۰۰:۵۰ دقتنه ۶۰ دقیقه ۱۸۰ کاملاً بی رنگ ۳۰ Pas تا ۱۲۰ درجه سانتیگراد کارتریج دوتایی ۴۰۰،۵۰ میلی لیتری	ابوکسی دو جزئی ۱:۱ ۱۰۰:۱۰۵ دقیقه ۴ دقیقه ۱۲ خاکستری ۳۵ Pas تا ۱۰۰ درجه سانتیگراد سرنگ دو قلو ۲۵ میلی لیتری	ابوکلیک دو جزئی (مخلوط نشده) ۱:۱ ۱۰۰:۱۰۰ دقیقه ۴ دقیقه ۱۲ کاملاً بی رنگ ۲۵ Pas تا ۸۵ درجه سانتیگراد سرنگ دو قلو ۲۴ میلی لیتری	در مواردی که محصولات می‌بایستی آهسته خشک شوند هنگام خشک شدن از گیره استفاده کنید.
ابوکسی دو جزئی ۱:۱ ۱۰۰:۹۰ دقتنه ۱۸۰ دقیقه ۲۴۰ کهربایی روشن ۶V/۵ Pas تا ۱۰۰ درجه سانتیگراد کارتریج دوتایی ۳۱۵،۵۰،۱۸ میلی لیتری	ابوکسی دو جزئی ۱:۱ ۱۰۰:۹۰ دقتنه ۲۴۰ کهربایی روشن ۴۰ Pas تا ۱۰۰ درجه سانتیگراد کارتریج دوتایی ۴۰۰،۲۰۰،۵۰ میلی لیتری	ابوکسی دو جزئی ۱:۱ ۱۰۰:۹۰ دقتنه ۲۴۰ کهربایی روشن ۴۰ Pas با مصرف عمومی از نوع	نسبت مخلوط شدن (مقدار) نسبت مخلوط شدن (وزن) زمان کار چسب زمان سفت شدن رنگ ویسکوژیته دما قابل استفاده بسته بندی	راه حل



: Loctite Hysol 9492 A&B
چسبی مقاوم در برابر درجه حرارت های بالا از نوع ابوکسی دو جزئی؛ مناسب جهت مصارف عمومی چسب کاری و چسباندن ابزارهای الکتریکی و قالب های شبکه ای.

: Loctite Hysol 9466 A&B
چسبی سفت از نوع چسب های ابوکسی دو جزئی؛ مناسب جهت مصارف عمومی که در آنها بین دو نکه ای زمان زیادی برای چسب کاری وجود دارد. اینde آل جهت چسباندن و پرکردن بخش های معیوب و مواد مانند فلزات، سرامیک و اکثر پلاستیک ها.

: Loctite Hysol 3450 A&B
چسبی ۵ دقیقه‌ای از نوع چسب های ابوکسی دو جزئی می‌باشد. مناسب جهت چسب کاری هایی که در آنها نیاز به خلط چسب کاری شفافی می‌باشد. اینde آل جهت چسباندن شبشه، پنل های دکوری و تماشگرها و مصارف عمومی در زمینه تعمیر قطعات.

: Loctite Hysol 3430 A&B
چسبی ۵ دقیقه‌ای از نوع چسب های ابوکسی دو جزئی بدون ترکیب مخصوص دو قسمتی می‌باشد که شدن که به سرعت خشک شده و سفت می‌شود. این چسب مقاومت ضربه ای بالایی را تحمل کرده و جهت چسباندن سطوح غیر مشابه مثل پلاستیکها شامل acrylic PC,PVC,phenolic P1 NSF Reg. No.: 123005 معرف دیگری که ممکن است در معرض رطوبت قرار گیرند.

آب بندی و چسب کاری انعطاف پذیر



- مقاوم در برابر شوکهای لحظه‌ای و ضربه‌ای
- مقاوم در برابر افزایش حرارت و لرزش و انقباض
- مناسب جهت پر کردن فواصل و ترکهای مواد
- مقاوم در برابر تغییرات دما
- مقاومت بالا در هوای آزاد

آیا نیاز شما آب بندی قطعات الکتریکی می‌باشد؟

نکته‌ها:		آب بندی					
		بله			نه		
نیاز به مقاومت زیاد در دمای بالا دارد؟		بله			نه		
آیا قدرت آب بندی بالا و پا قابلیت رنگ شدن مورد نیاز است؟		بله			نه		
5069	5226	5399	5398	5366	5145	5221 / 5226 / 5366	Loctite 7251 / 7252 / 7253
تا ۱۰۰ درجه سانتیگراد بله رطوبتی ۱۵ دقیقه خمیری چسب کاری انعطاف پذیر، درز گیری اتصالات مقاومت پائین: ۵۰۶۲ سیاhe-۵۰۶۳ حاسکتری ۵۰۶۴ سفید/ مقاومت متوسط: ۵۰۶۵ سیاhe-۵۰۶۶ حاسکتری تبره ۵۰۶۸ سفید/ مقاومت بالا: ۵۰۶۹ سیاhe ۳۱۰ میلی لیتر	تا ۸۰ درجه سانتیگراد بله رطوبتی ۷۰ دقیقه خمیری انعطاف پذیر، چسب کاری با قدرت متوسط ۵۲۲۱ خاسکتری / ۵۲۲۵ سفید ۵۲۲۶ سیاhe	تا ۳۵۰ درجه سانتیگراد نه رطوبتی ۵ دقیقه خمیری آب بندی در اجاقها آب بندی قطعات داغ فرم	تا ۳۵۰ درجه سانتیگراد نه رطوبتی ۸ - ۱۰ دقیقه مایع آب بندی / سفالگری فرم	تا ۲۵۰ درجه سانتیگراد نه رطوبتی ۵ دقیقه خمیری ششه قرمز	تا ۲۵۰ درجه سانتیگراد نه رطوبتی ۷۰ دقیقه خمیری ابزار الکتریکی قرمز	تا ۲۰۰ درجه سانتیگراد نه رطوبتی ۷۰ دقیقه خمیری مات ۳۱۰ میلی لیتر	دماه ۷۲۵۱: پلاسٹیک و سطوح رنگ شده دماه ۷۲۵۲: شبکه دماه ۷۲۵۳: فلز
راه حل							
دماه قابل استفاده قابلیت رنگ شدن روش خشک شدن زمان رویه بستن ویسکوزیته مناسب جهت رنگ بسته بندی							



Loctite 5062 / 5063 / 5064 : 5065 / 5066 / 5068 / 5069
چسب / درز گیر / پلیمر MS
انصال و آب بندی دائم فلزات بدون
رنگ و رنگ شده، پلاستیک ها،
چوب و پیاره ای از مواد دیگر بدون
نیاز به پرایمر.

Loctite 5221 / 5226 : چسب / درز گیر انعطاف پذیر؛
قابلیت رنگ شدن، یا مقاومت
شیمیایی خوب.
توصیه شده برای چسباندن موادی
با ضرایب انبساط حرارتی متفاوت.
(به نکته ها توجه شود.)

Loctite 5399 : چسب / درز گیر انعطاف پذیر؛
مقایمه در برابر حرارت بالا،
مناسب جهت چسباندن درز گیری
شیشه، فلز و سرامیک و همچنین در
مواردی که ممکن است درجه
حرارت حتی به ۳۵۰°C برسد
مانند آب بندی دورکش بخاری،
اجاق های صنعتی. این چسب در
کاربردهای الکترونیکی و میکروویکی
نهایی مطبوع نیز قابل استفاده است.

Loctite 5398 : چسب / درز گیر انعطاف پذیر؛
قابلیت چسباندن لاستیک های
حرارتی، شبکه های بخار آب، آب
گرمکن ها، اجاق ها. مناسب جهت
چسباندن درز گیری قطعاتی که در
عرض لرزش قرار دارند. مناسب
جهت شیشه، فلز، سرامیک،
ایجاد لایه محافظ و عایق در
پست های برق استفاده کرد.

Loctite 5366 / 5367 / 5368 : چسب / درز گیر الکتریکی
انعطاف پذیر؛ ضد خوردگی، بوی
کم. به سبب خاصیت خشایانی که
دارا می باشد مانع زنگ زدن ابزار
الکترونیکی و الکترونیکی می شود.



روانکاری-روغن‌ها و فیلم‌های خشک



- جهت جلوگیری از گریپاز و ساییدگی قطعات هنگام تولید و مصرف
- جهت جلوگیری از خوردگی و اکسیداسیون در محیط‌های شیمیایی و محیط‌های با درجه حرارت متغیر
- ممانعت از ایجاد خوردگی و نفوذ در قطعات
- جهت جلوگیری از ساییدگی اجسام و ایجاد جوش سرد در هنگام تولید و یا مصرف قطعات مورد استفاده قرار می‌گیرد.

روغن						روانکارهای خشک (Dry Film Lubricant)		
مسارف عمومی	روغن‌های برش	روغن‌های سپلیکون	قطعات زنگ زده و گریپاز کرده	زنگرهای روانکاری شده	روغن با ویسکوزیته و نفوذ کم	مسارف غذایی	مسارف عمومی	
۸۲۰۱	۸۰۳۱	۸۰۲۱	۸۰۱۸	۸۰۱۱	۸۰۰۱ (دارای رتبه از صنایع غذایی)	۸۱۹۲	۸۱۹۱	
مایع زرد کم زنگ Mineral) (روغن معدنی ۱۷/۵ mm ² /s	مایع بی رنگ (Mineral) روغن سپلیکونی ۴۶ mm ² /s	مایع بی رنگ روغن سپلیکونی ۳۵۰ mPa.s	بی رنگ Mineral) (روغن ترکیبی کمتر از ۱۰۰ mPa.s	زرد (Synthetic) روغن معدنی ۱۱ mm ² /s	بی رنگ Mineral) (روغن معدنی ۱۱ mm ² /s	خمیر سفید PTFE	سیاه MoS ₂	
- نا-۲۰ + درجه سانتیگراد	- نا-۳ +۱۵۰ درجه سانتیگراد	- نا-۳ +۱۵۰ درجه سانتیگراد	N.A.	- نا-۳ +۲۵۰ درجه سانتیگراد	- نا-۳ +۲۵۰ درجه سانتیگراد	-	-	
-	۵۰۰۰	N.A.	N.A.	۱۲۶۰	۱۸۰۰	-	-	
۴۰۰ میلی لیتر aerosol	۴۰۰ میلی لیتر aerosol	۴۰۰ میلی لیتر aerosol	۴۰۰ میلی لیتر aerosol	۴۰۰ میلی لیتر aerosol	۴۰۰ میلی لیتر aerosol	۴۰۰ میلی لیتر aerosol	۴۰۰ میلی لیتر aerosol	

راه حل



: Loctite 8201

جهت آسترکردن و کاهش اصطکاک، پوشش PTFE، قابل مصرف در دارای تاییدیه صنایع غذایی اسپری ۵ وضعیتی. این محصول

: Loctite 8031

مناسب برای درجه حرارت‌های حلال رسووب (زنگ زده‌گی)، روغن سپلیکونی با ویسکوزیته کم روغن برش

: Loctite 8021

جهت آسترکردن و کاهش اصطکاک، پوشش مواد غذایی، دارای تاییدیه اسپری روغن معدنی

: Loctite 8018

مناسب برای درجه حرارت‌های حلال رسووب (زنگ زده‌گی)، روغن سپلیکونی با ویسکوزیته کم روغن برش

: Loctite 8011

جهت آسترکردن و کاهش اصطکاک، پوشش مواد غذایی، دارای تاییدیه اسپری روغن معدنی

: Loctite 8001

جهت آسترکردن و کاهش اصطکاک، پوشش مواد غذایی، دارای تاییدیه اسپری روغن معدنی

: Loctite 8192

جهت آسترکردن و کاهش اصطکاک، پوشش مواد غذایی، دارای تاییدیه اسپری روغن معدنی

: Loctite 8191

جهت آسترکردن و کاهش اصطکاک، پوشش مواد غذایی، دارای تاییدیه اسپری روغن معدنی

پاپهای سوپاپ، حلقه‌ها، زنگرهای، این محصول جهت روانکاری رسووب و زنگ پیچ ها و مهره‌ها و قالب‌ها مناسب است. این محصول خصوصاً مناسب جهت سطوح فلزات و جدا کردن رسوبات استفاده در صنایع فولادی می‌باشد. قطعات.

فلزات آبیاری نیز کاربرد دارد. این اینde آل جهت روانکاری پاپهای سوپاپ، حلقه‌ها، زنگرهای، این محصول جهت روانکاری رسووب و زنگ پیچ ها و مهره‌ها و قالب‌ها مناسب است. این محصول خصوصاً مناسب جهت سطوح فلزات و جدا کردن رسوبات استفاده در صنایع فولادی می‌باشد. قطعات.

لولاهای و مناصل چاقوهای اره‌های مکابیزمهای باز، تسمه نقاله‌ها و نگهدارنده‌ها و همچنین مواد فلزی برش در صنایع حمل و نقل غذایی، زنگرهای در دماهای بالا حتی تا در ابزارهای مورد استفاده در صنایع ۲۵۰ درجه نیز قابل استفاده می‌شود. مناسب جهت تمیز کردن و شستشوی قطعات قبل از روانکاری می‌باشد.


و جهت روانکاری و جلوگیری از ایجاد رسووب در آنها می‌باشد.

H2 NSF Reg. No.: 122980

H1

NSF Reg. No.: 122999

NSF Reg. No.: 122978




روانکاری-گریس



- جهت جلوگیری از گریپ و ساییدگی قطعات در هنگام تولید و مصرف
- جهت جلوگیری از خوردگی و اکسیداسیون در محیط با حرارت بالا
- مقاوم در برابر دمای های بالا و فشارهای زیاد


چربی ها					راه حل
زنگرهای، چرخ دنده ها	کارایی بالا	جهت استفاده در صنایع غذایی			
۸۱۰۱	۸۱۰۳	۸۱۰۲	۸۱۰۵	۸۱۰۴	
خمیر ترکیبی E.P. خمیری صابون لیتیومی کمتر از ۱۹۰ درجه سانتیگراد ۲ N.A. ۲۵- درجه تا ۱۷۰ درجه سانتیگراد ۳۱۵۰ Weld load ۴۰۰ میلی متری aerosol	خمیر سیاه صاف معدنی MoS ₂ E.P. خمیری صابون لیتیومی کمتر از ۱۹۰ درجه سانتیگراد ۴ ۵۰۰, ۰۰۰ - درجه تا ۱۵۰ درجه سانتیگراد ۳۵۰۰ Weld load کارتریج ۴۰۰ گرمی	خمیر (Mineral) معدنی E.P. خمیری ترکیب صابون لیتیومی ۲۹۰ درجه سانتیگراد ۴ ۵۰۰, ۰۰۰ - درجه تا ۲۰۰ درجه سانتیگراد ۳۱۵۰ Weld load کارتریج ۴۰۰ میلی متری	سفید معدنی (Mineral) خمیری ژل اینورگاریکی None ۴ ۱۵۰, ۰۰۰ - درجه تا ۱۵۰ درجه سانتیگراد ۱۶۰۰ Weld load کارتریج ۴۰۰ میلی متری	بی رنگ - خمیر صاف سیلیکون خمیری ژل سیلیکائی -۲/۳ ۵۰, ۰۰۰ - درجه تا ۲۰۰ درجه سانتیگراد N.A. قوطی ۱ لیتری	نوع و رنگ جنس پایه روغن افزودنی های دیگر ویسکوزیته تغیل ظرف کننده نقطه ذوب N.L.G.I. Class Speed Characteristics DN Factor طیف دمایی Load Test 4 Ball N بسنمه پندی




:Loctite 8101
متداول در برابر آب، روانکار اتواع
زنگرهای مناسب جهت استفاده در
قطعات بدون سریوش مانند
زنگرهای و چرخ دنده ها.



:Loctite 8103
گریس با قابلیت بالا؛
مناسب در برابر بارهای زیاد و لغزش،
در نسامی سرعتها. به ویژه مناسب
جهت قطعات سیلندری، نواری،
چرخشی و بیرینگ ها.



:Loctite 8102
جهت مصارف صنایع غذایی
و روانکاری قطعات متحرک
مورد استفاده قرار می گیرد. مناسب
جهت استفاده در صنایع مرتبط با
مواد غذایی و مصارف داروسازی.
ایده آل جهت استفاده در بیرینگ ها،
تسه ها، سوپاپ ها و نقاله های مرتبط
با صنایع غذایی و داروسازی می باشد.
H1 NFS Reg. No.: 122979



:Loctite 8105
جهت مصارف صنایع غذایی
روغن سیلیکونی
مناسب جهت روانکاری اکثر قطعات
الاستومریک و پلاستیک - دارای
تاییدیه صنایع غذایی، دارای تاییدیه
. Cennera Guide1992
H1 NFS Reg. No.: 122981



روانکارها - جهت جلوگیری از گریپاژ



- مناسب جهت جلوگیری از گریپاژ و ساییدگی قطعات در حین تولید و مصرف
- جهت جلوگیری و کاهش خوردگی و اکسیداسیون در محیطهای شیمیایی و با شرایط دمایی متغیر (نا مناسب)
- جهت جلوگیری از ساییدگی قطعات در حین تولید و مصرف



نیاز شما در چه زمینه‌ای است؟

موارد استفاده معمولی		جهت استفاده در صنایع غذایی		نیاز به کارآئی بالا		جهت استفاده در رطوبت‌های زیاد و آب		
بله	خیر	بله	خیر	جهت کاهش گریپاژ در حین بستن قطعه	غيرفلزی جهت استفاده برای حفاظت طولانی از انواع فلزات	غيرفلزی با درجه خلوص بالا ایده‌آل جهت استفاده های انواع	غيرفلزی جهت استفاده در رطوبت‌های زیاد و آب	
امکان تماس قطعه استفاده شده با غذا وجود دارد؟	بله	خیر	بله	جهت کاهش گریپاژ در حین بستن قطعه	غيرفلزی جهت استفاده برای حفاظت طولانی از انواع فلزات	غيرفلزی با درجه خلوص بالا ایده‌آل جهت استفاده های انواع	غيرفلزی جهت استفاده در رطوبت‌های زیاد و آب	
محصول ضد گریپاژ با تاییدیه صنایع غذایی	بله	اسپری / خمیر MoS ₂	محصول ضد گریپاژ غیرفلزی	محصول ضد گریپاژ آلمینیومی	محصول ضد گریپاژ با کارآئی بالا	محصول ضد گریپاژ N-7000 با خلوص بالا	محصول ضد گریپاژ دارای تاییدیه کشتیرانی	
۸۰۱۴	۸۱۵۴ / ۸۱۵۵	۸۱۵۳ / ۸۱۵۶	۸۱۵۰ / ۸۱۵۱	۸۰۰۷ / ۸۰۰۸	۸۰۱۲	۸۰۰۹	۸۰۱۳	۸۰۲۳
۸۰۶۰				۸۰۶۵				

سفید روش سفید و افزودنیهای مقاوم در برابر فشار بالا	سباه MoS ₂	سفید افزودنیهای مقاوم در برابر فشار بالا	ساختهای خاکستری آلمینیوم، مس، گرافیت	سباه مس و گرافیت	سباه MoS ₂	سباه گرافیت و فلورید کلسیم	سباه گرافیت، کلسیم، نیتریت بور	رنگ عامل روانکاری جامد
-	-	-	-	-	۰/۱۱	۰/۱۶	۰/۱۶	ضریب سفت شدن پیچ
۱	.	۲	۳۰-تا ۴۰۰ درجه سانتیگراد	۱	۱	۱	۱	کلاس طیف دمایی
۳۰-تا ۴۰۰ درجه سانتیگراد	۴۰۰ میلی لیتر aerosole	۴۰۰ میلی لیتر aerosole	۳۰-تا ۴۰۰ درجه سانتیگراد	۴۰۰ میلی لیتر aerosole	۴۵۴ گرمی با سر فرچه ای	۴۵۴ گرمی با سر فرچه ای	۴۵۴ گرمی با سر فرچه ای	بسته بندی
۹۰۷			۴۰۰ میلی لیتر aerosole	۴۵۴ گرمی با سر فرچه ای	-	-	PMUC D50YP12 General Electric TIL 1117-3R1	تاییدیه ها
FDA 21 CFR 178-3570 H1 NSF Reg. No.: 123004	8154: H2 NSF Reg. No.: 122982	SECLF 216	SECLF 216	MIL-PRF-907E			MIL-PRF-907E	



Loctite 8014 : قوطی
دارای تاییدیه استفاده در
دارای گریپاژ

Loctite 8154 : گازی
دارای تاییدیه استفاده در
Loctite 8155 : قوطی

Loctite 8153 : قوطی
دارای تاییدیه استفاده در
Loctite 8156 : قوطی
مناسب جهت استفاده در
خمیر MoS₂ جهت تولید
مناسب جهت استفاده در
ضد گریپاژ، مناسب جهت
ضد گریپاژ کار از
قطعات با سرعت کم یا ثابت
مواردی که تمیزی کار از
محصول ضد گریپاژ بر پایه
محصول ضد گریپاژ بر پایه
محصول ضد روانکاری
8060 استپیک
8065 استپیک

Loctite 8150 : قوطی
دارای گریپاژ عاری از فلز،
MoS₂ با قابلیت روانکاری
ضد گریپاژ بالا، عاری از فلز،
جهت جلوگیری از فلز،
جهت استفاده در
فلز آلمینیوم، جهت استفاده
فلز مس، جهت استفاده در
فلز در برابر بارهای بسیار
شیمیایی بسیار بالا، مناسب
بالا و ایده‌آل جهت محافظت
پیچ ها، مهره ها، لوله ها و
در برابر بارهای بسیار
حراسی از سانیدگی و
گریپاژ، این محصول رسیک
مبدلای گرمایی خصوصاً
مبدلای گرمایی خصوصاً
مناسب جهت استفاده در
مناسب جهت استفاده در
چرخهای تخلیه و یچهای
اندازه گیری

Loctite 8007 : هوازی
دارای سر فرچه ای، محصول
ضد گریپاژ عاری از فلز،
جهت جلوگیری از گریپاژ
ضد گریپاژ بالا، عاری از فلز،
قطعات
ضد گریپاژ بالا
متغیر
جهت استفاده در
قطعات
شیمیایی بسیار بالا، مناسب
بالا و ایده‌آل جهت محافظت
فلزات منجمدله استیبل و
جهت استفاده بر روی استیبل
مناسب جهت استفاده در
پلاتینیوم
استارت اولیه

Loctite 8012 : دارای سر فرچه ای، محصول
ضد گریپاژ عاری از فلز،
جهت جلوگیری از گریپاژ
ضد گریپاژ بالا، عاری از فلز،
قطعات
ضد گریپاژ بالا
متغیر
جهت استفاده بر روی استیبل
جهت استفاده بر روی استیبل
مناسب جهت استفاده در
مصارف صنعتی هستای



آماده سازی سطوح و جلوگیری از خوردگی



- از پیش روی زنگ زدگی های فعلی جلوگیری می نماید
- محافظتی در برابر خوردگی است
- از خوردگی الکترو شیمیایی جلوگیری می کند
- اصطکاک در تسمه ها را افزایش می دهد.

آماده سازی سطوح و جلوگیری از خوردگی




راه حل




: Loctite 7803
اسپری روکش (آستر)، محافظت فلزات،
آستر مناسب، بدون نیاز به خشک شدن.
این محصول جهت محافظت سطوح
در برابر خوردگی استفاده می شود. با
اکثر انواع پلاستیکها و مواد لاستیکی
سازگار بوده و جهت محافظت مانند
طولانی مدت قطعات فلزی مانند
شابلونها و قالبها و همچنین ابزارهای
موردن استفاده در فضای باز بکار
می رود.




: Loctite 7802
اسپری جلا زدن، جهت از بین بردن
راحت آسترها که باعث محافظت
طولانی مدت سطوح می گردد.
ابزارهای برش و قالب گیری را در
بهترین شرایط در هنگام اثبات در محیط
داخل و بیرون محافظت می کند.



: Loctite 7800
اسپری براف زینک
Loctite 7922: اسپری مات زینک
این محصول باعث حفاظت کاتدی
فلزهای مانند آهن می شود. از این
محصول می توان بعنوان پرایمر قبل
از زنگ زدن سطوح استفاده کرد.
مناسب جهت حفاظت محلهای
جوشکاری شده در مقابل خوردگی
از قسمتهای گالوانیزه شده می باشد.



: Loctite 7500
محصول جلوگیری کننده از زنگ زدگی
این محصول زنگ زدگی های موجود
روی جسم را به سطحی ثابت تبدیل
می کند و هنگام خشک شدن بعنوان
پرایمری جهت زنگ زدن سطح عمل
می کند. از خوردگی سطوح جلوگیری
کرده و مناسب جهت استفاده بر روی
لوله های فلزی، سوپاپها، نگهدارنده ها،
نانکهای ذخیره، گارد ریلها، فنس ها،
تسمه ها و ابزارهای کشاورزی می باشد.



: Loctite 8005
مناسب جهت جلوگیری از لغزش
تسمه ها و افزایش اصطکاک بین
تسمه ها و چرخ دنده ها. این
محصول همچنین عمر مفید
تسمه ها را افزایش می دهد.



تعمیر پلاستیک های تقویت شده با الیاف



- تعمیر قطعات پلاستیکی تقویت شده با الیاف یا شیشه، چوب یا فلز
- پر کننده و آب بند برای ترک ها، منافذ و شکافهای دیگر
- تمامی این محصولات ضد آب و قابل رنگ آمیزی می باشند
- قسمت های تعمیر شده قابلیت سباده زدن، شکل دادن و ماشین کاری را دارند
- اتصال دهنده و تعمیر کننده صفحات ساختاری و سفت کننده ها

تعمیر ، باز سازی یا اتصال قطعات پلاستیکی تقویت شده با الیاف

نکته ها :

از Loctite 3029 استفاده شود.

سفت کننده 3029 آغاز کننده و سرعت دهنده خشک شدن محصولات لاكتایت

با پایه رزین پلی استر می باشد.

سفت کننده را به مقدار توصیه شده به رزین اضافه کرده و به طور کامل مخلوط نمایید.

راه حل

تعمیر و تنظیم صفحات و سفت کننده ها	تعمیر ساختاری محکم	پر کردن و آب بندی شکاف ها و ترک های بزرگ	تعمیر شکاف ها و منافذ کوچک	اتصال دادن و آب بندی شکافها و منافذ بزرگ
۳۰۲۸*	۳۰۲۶*	۳۰۲۵*	۳۰۲۴*	۳۰۲۲*



ست رزین الیاف شیشه ای (فایبر گلاس)
طلایی نیمه شفاف
بله
خربر
بله
خربر
بله
خربر
۴ به ۹۶
۵ دقیقه
۱۰ دقیقه
۲۰ دقیقه
ست

ابوکسی برای کاربردهای دریابی
سفید / خاکستری
بله
خربر
بله
خربر
۱ به ۱۵
۶ دقیقه
۱۰ دقیقه
۲۰ دقیقه
زمان خشک شدن ۲۰ دقیقه
۱۵۰ گرمی

پر کننده برای کاربردهای دریابی
سفید
بله
خربر
بله
خربر
۳ به ۹۷
۶ دقیقه
۱۰ دقیقه
۲۰ دقیقه
۱۶۵ گرمی

پر کننده آسترها
سفید
بله
خربر
بله
خربر
۴ به ۹۶
۸ دقیقه
۱۰ دقیقه
۲۰ دقیقه
۱۶۵ گرمی

خمیر الیاف شیشه (فایبر گلاس)
آبی / سیز
بله
خربر
بله
خربر
۳ به ۹۷
۸ دقیقه
۱۰ دقیقه
۲۰ دقیقه
۷۵۰ گرمی



Loctite 3028

Loctite 3026

Loctite 3025

Loctite 3024

Loctite 3022

ایپوکسی برای کاربردهای دریابی :
ست رزین الیاف شیشه ای :
ایپوکسی برای کاربردهای دریابی :
رزین پلی استر دو جزئی می باشد که قابلیت
دو جزئی، خمیر پلی استر تقویت شده با
ایپوکسی دو جزئی است که مقاوم در
رسانیدن دارد تا بارندگ روی سطح به
کار رفته هم خوانی داشته باشد. برای
ستحکم و بادام را بوجود می آورد.
شیشه تقویت شده. این ست شامل رزین،
دارای قدرت چسبندگی بالا برای تعمیرات
تمیرات بزرگتر می تواند 3025
زیر سطح آب استفاده می شوند رنگ آمیزی
ضد آب، مقاوم در برابر سوختها و سازگار
ست کننده، دسته الیاف شیشه، فنجان
نمکی کردن، کاردک و برس می باشد.

بعد از ۶۰ دقیقه کاملا خشک، ضد آب، بارندگ کاملا سازگار است.

بعد از ۶۰ دقیقه کاملا خشک می گردد.

از شروع کار کاملا خشک می شود.

بعد از ۱۰ دقیقه شکل گرفته و ۱۰ دقیقه بعد نیز نیز کاملا خشک می شود.

در ۱۰ دقیقه شکل گرفته و ۱۰ دقیقه بعد نیز سخت و سفید رنگ می شود.

بعد از شکل گرفتن نیز قابل سباده زدن به طور مخصوص برای خرابی های کوچک

قابل ماشین کاری، منه زدن، ضربه زدن و

استفاده نکنید. قبل از استفاده سطح اپوکسی

سباده کردن می باشد.

توصیه شده برای تعمیر منافذ و شکاف های

که از جنس GRP، فلز یا پلاستیک می باشد.

ایده آل برای تعمیرات بین دو سطح در بدنه

بزرگ و ترکها در بدنه کشته از جنس

فایبر گلاس، استیل، آلومنیوم و چوب.

ضد زنگ و قطعات آلومنیومی و آهنی

کشته و سفت کننده های هم متصل می شوند.

ریخته گردی شده رانیز دارد.

پر کننده برای کاربردهای دریابی :
رزین پلی استر دو جزئی می باشد که قابلیت
دو جزئی، خمیر پلی استر تقویت شده با
ایپوکسی دو جزئی است که مقاوم در
رسانیدن دارد تا بارندگ روی سطح به
کار رفته هم خوانی داشته باشد. برای
ستحکم و بادام را بوجود می آورد.
شیشه تقویت شده. این ست شامل رزین،
دارای قدرت چسبندگی بالا برای تعمیرات
تمیرات بزرگتر می تواند 3025
زیر سطح آب استفاده می شوند رنگ آمیزی
ضد آب، مقاوم در برابر سوختها و سازگار
ست کننده، دسته الیاف شیشه، فنجان
نمکی کردن، کاردک و برس می باشد.

بعد از ۶۰ دقیقه کاملا خشک، ضد آب، بارندگ کاملا سازگار است.

بعد از ۶۰ دقیقه کاملا خشک می گردد.

از شروع کار کاملا خشک می شود.

در ۱۰ دقیقه شکل گرفته و ۱۰ دقیقه بعد نیز نیز کاملا خشک می شود.

بعد از شکل گرفتن نیز قابل سباده زدن به طور مخصوص برای خرابی های کوچک

قابل ماشین کاری، منه زدن، ضربه زدن و

استفاده نکنید. قبل از استفاده سطح اپوکسی

سباده کردن می باشد.

توصیه شده برای تعمیر منافذ و شکاف های

که از جنس GRP، فلز یا پلاستیک می باشد.

ایده آل برای تعمیرات بین دو سطح در بدنه

بزرگ و ترکها در بدنه کشته از جنس

فایبر گلاس، استیل، آلومنیوم و چوب.

ضد زنگ و قطعات آلومنیومی و آهنی

کشته و سفت کننده های هم متصل می شوند.

ریخته گردی شده رانیز دارد.

* محصول معادل در انگلستان در دسترس است.

** GRP : پلاستیک تقویت شده با الیاف شیشه



مواد پرکننده فلزات



مقاومت زیاد در برابر فشار

قابل استفاده بر روی طیف وسیعی از فلزات مانند فولاد و آلومینیوم

قابل ماشین شدن، سوراخکاری و ضربه پذیری

مقاومت عالی در برابر مواد شیمیایی خورنده

آیا به ماده ای جهت تعمیر و یا نوسازی قطعات معیوب نیاز دارید؟

نوع فلز						آیا به ماده ای جهت تعمیر و یا نوسازی قطعات معیوب نیاز دارید؟
قطعات فلزی زیر فشار	آلومینیوم		استیل			
مقاوم در برابر خوردگی	مقاوم در برابر درجه حرارت های زیاد	محصول چند منظوره	محصول با خشک شوندگی سریع	مابع	پتوнаه ای	
۳۴۷۴ A&B	۳۴۷۹ A&B	۳۴۷۵ A&B	۳۴۷۳ A&B	۳۴۷۲ A&B	۳۴۷۱ A&B	راه حل
ابوکسی دو جزئی ۱:۱ ۱:۱ ۱:۱ دقیقه ۴۵ ۱:۱ دقیقه ۱۸۰ خاکستری پتوнаه ای ۲۰ نیوتون بر میلیمتر مربع (N/mm²) ۷۰ نیوتون بر میلیمتر مربع (N/mm²) تا ۱۲۰ درجه سانتیگراد کیت تیوب ۵۰۰ گرمی	ابوکسی دو جزئی ۱:۱ ۱:۱ ۱:۱ دقیقه ۴۰ ۱:۱ دقیقه ۱۵۰ خاکستری پتوناه ای ۲۰ نیوتون بر میلیمتر مربع (N/mm²) ۷۰ نیوتون بر میلیمتر مربع (N/mm²) تا ۱۹۰ درجه سانتیگراد کیت تیوب ۵۰۰ گرمی	ابوکسی دو جزئی ۱:۱ ۱:۱ دقیقه ۴۵ ۱:۱ دقیقه ۱۸۰ خاکستری پتوناه ای ۲۰ نیوتون بر میلیمتر مربع (N/mm²) ۷۰ نیوتون بر میلیمتر مربع (N/mm²) تا ۱۲۰ درجه سانتیگراد کیت تیوب ۵۰۰ گرمی	ابوکسی دو جزئی ۱:۱ ۱:۱ دقیقه ۶ ۱:۱ دقیقه ۱۵ خاکستری پتوناه ای ۲۰ نیوتون بر میلیمتر مربع (N/mm²) ۷۰ نیوتون بر میلیمتر مربع (N/mm²) تا ۱۲۰ درجه سانتیگراد کیت تیوب ۵۰۰ گرمی	ابوکسی دو جزئی ۱:۱ دقیقه ۴۵ ۱:۱ دقیقه ۱۸۰ خاکستری مابع پتوناه ای ۲۵ نیوتون بر میلیمتر مربع (N/mm²) ۷۰ نیوتون بر میلیمتر مربع (N/mm²) تا ۱۲۰ درجه سانتیگراد کیت تیوب ۵۰۰ گرمی	ابوکسی دو جزئی ۱:۱ دقیقه ۴۵ ۱:۱ دقیقه ۱۸۰ خاکستری پتوناه ای ۲۰ نیوتون بر میلیمتر مربع (N/mm²) ۷۰ نیوتون بر میلیمتر مربع (N/mm²) تا ۱۲۰ درجه سانتیگراد کیت تیوب ۵۰۰ گرمی	نوع جنس فرخ ترکیب مواد بر حسب مقدار فرخ ترکیب مواد بر حسب وزن زمان کار چوب زمان سفت شدن رنگ ویسکوزیته مقاومت در برابر نیروی کششی تحمل در برابر فشار تحمل حرارتی بسه بندی



: Loctite Hysol 3474 A&B
محصولی پرکن از نوع چسبهای
ابوکسی برای پر کردن آلومینیوم از
نوع چسبهای ابوکسی دو جزئی؛
مناسب چهت تعمیر و نوسازی
قطعات فلزی فرسوده در شرایط
دماهای بالا.
ایده آل چهت تعمیر سطوح فلزی
که در معرض اصطکاک (فشار)
می باشد.

: Loctite Hysol 3479 A&B
محصولی برای پر کردن آلومینیوم از
نوع چسبهای ابوکسی دو جزئی؛
جهت تعمیر و دوباره سازی قطعات
معیوب فلزی فوری قطعات فلزی
در دماهای بالا می باشد.

: Loctite Hysol 3475 A&B
محصولی با قابلیت خشک شدن سریع،
جهت پر کردن استیل از نوع چسبهای
ابوکسی دو جزئی جهت تعمیر و دوباره سازی
قطعات معیوب فلزی. ایده آل
معیوب بکار می رود. ایده آل چهت
جهت ساختن شابلونها، قالبها،
مواردی که زمان از کار اضافه گشته
ایزار و قطعات فاکتور مهمی بوده
و باعث ضرر و زیان می شود.

: Loctite Hysol 3473 A&B
محصولی ریختنی جهت پر کردن
استیل، از نوع چسبهای ابوکسی
دو جزئی جهت تعمیر و دوباره سازی
قطعات معیوب فلزی. ایده آل
معیوب بکار می رود. ایده آل چهت
جهت ساختن شابلونها، قالبها،
لولهای قالبها، همچنین چهت
قطعات و نگهدارنده ها،
پر کردن ترک در قطعات ثابت
موتور و اجزای ماشینها.



جلوگیری یا محافظت از قطعات در مقابل خوردگی



- جهت ترمیم سطوح خوردشده به حالت اولیه
- ایجاد لایه آستر مقاوم در برابر خوردگی قطعات
- استفاده بر روی قطعات نو جهت افزایش طول عمر قطعه

جهت برطرف کردن خوردگی قطعات خلل و فرج دار و صاف

تعمیر یا ترمیم سطوح خوردشده

مقامات در برابر عوامل شیمیایی	قطعات صاف					قطعات خلل و فرج دار				دوباره سازی قطعات فرسوده	راه حل:
	سطح کاملاً صاف	فیلم نازک	لایه ضخیم	تحمل دمایی بالا	قطعات بزرگ خوردشده						
مقامات شیمیایی ناダメی ۶۵ درجه سانتیگراد	تحمل دمایی بالا تا ۹۰ درجه سانتیگراد	تحمل دمایی بالا تا ۲۰۵ درجه سانتیگراد	قطعات صاف خوردشده تحمل تا ۱۲۰ درجه سانتیگراد	تحمل دمایی بالا تا ۲۳۰ درجه سانتیگراد	مقام در برابر ضربه	تحمل دمایی بالا تا ۲۳۰ درجه سانتیگراد	قطعات بزرگ خوردشده تحمل تا ۱۲۰ درجه سانتیگراد	دوباره سازی قطعات فرسوده			
۷۲۲۱	۷۲۲۷ / ۷۲۲۸	۷۲۳۴	۷۲۲۶	۷۲۲۹	۷۲۱۹	۷۲۳۰	۷۲۱۸	۷۲۲۲			
خاکستری ۶۵ درجه سانتیگراد ۱/۲ بـ ۲۰ دقیقه ۱۶ ساعت حداقل ۵/۰ میلی متر ۵/۴ کیلوگرمی	خاکستری / سفید ۹۵ درجه سانتیگراد ۲/۷۵:۱-۲/۸:۱ دقیقه ۳۰ ساعت / ۶ ساعت حداقل ۵/۰ میلی متر ۱ کیلوگرمی	خاکستری ۲۰۵ درجه سانتیگراد ۲/۶ دقیقه ۳۰ ساعت حداقل ۶ میلی متر ۱ کیلوگرمی	خاکستری ۱۲۰ درجه سانتیگراد ۱/۶ دقیقه ۳۰ ساعت حداقل ۶ میلی متر ۱۰ کیلوگرمی	خاکستری ۲۳۰ درجه سانتیگراد ۱/۴ دقیقه ۳۰ ساعت حداقل ۶ میلی متر ۱۰ کیلوگرمی	خاکستری ۱۲۰ درجه سانتیگراد ۱/۲ دقیقه ۳۰ ساعت حداقل ۶ میلی متر ۱۰ کیلوگرمی	خاکستری ۲۳۰ درجه سانتیگراد ۱/۲ دقیقه ۳۰ ساعت حداقل ۶ میلی متر ۱۰ کیلوگرمی	خاکستری ۱۲۰ درجه سانتیگراد ۱/۲ دقیقه ۳۰ ساعت حداقل ۶ میلی متر ۱۰ کیلوگرمی	خاکستری ۱۲۰ درجه سانتیگراد ۱/۲ دقیقه ۳۰ ساعت حداقل ۶ میلی متر ۱۰ کیلوگرمی	رنگ حداکثر تحمل دمایی نرخ ترکیب مواد بر حسب مقدار زمان کار چسب زمان سفت شدن ضخامت مناسب قطعه جهت استفاده محصول بسته بندی		



: Loctite 7221
جهت محافظت قطعات در
برابر خوردگی های شدید،
در مواردی که قطعه در
معرض فعل و اتفعالات
شیمیایی قرار دارد.

: Loctite 7227 / 7228
جهت محافظت قطعات در
برابر خوردگی های نماید،
ایجاد حسنه ایجاد می شود.

: Loctite 7234
تحمل حرارتی بالا،
محصول قابل استفاده با پرس،
محصول قابل استفاده با پرس،
سطحی کاملاً صاف ایجاد

: Loctite 7226
تحمل حرارتی بالا،
محصول اپوکسی دوجزتی،
بر شده با قطعات کوچک
سرامیک که به واسطه آنها

: Loctite 7229
تحمل حرارتی بالا،
محصول اپوکسی دوجزتی،
از نوع محصولات اپوکسی
با خاصیت لاستیکی اصلاح

: Loctite 7219
تحمل حرارتی بالا،
محصول اپوکسی دوجزتی،
بر شده که به واسطه آنها

: Loctite 7230
تحمل حرارتی بالا،
محصول اپوکسی زیاد، مانند
با خوردگی زیاد، مانند

: Loctite 7218
متونه ضد خوردگی
خوردگی در اجسام در

: Loctite 7222
متونه ضد خوردگی
خوردگی در اجسام در

جهت محافظت از قطعه در
برابر خوردگی های نماید،
ایجاد حسنه ایجاد می شود.
محصول به عنوان لایه آستر
نهایی در مواردی که از
محصولات ضد خوردگی
نماید. این محصول به
عنوان لایه آستر نهایی در
دیگر استفاده من شود نیز به
کار می رود.

: Loctite 7234
شیار در دماهای بالا،
و محافظت رتورها، سطوح
شیبدار، زانویس ها،
و قطعات این چیزی

: Loctite 7226
در مقابل خوردگی های
مواردی که از محصولات
ضد خوردگی دیگر استفاده
می شود نیز به کار می رود.

: Loctite 7229
هوزینگ ها و قطعات
بنوماتیک

: Loctite 7219
در محصولات دیگر اپوکسی
 وجود ندارد.

: Loctite 7230
دماهی بالا
مناسب جهت دوباره سازی
و محافظت قطعات، مانند

: Loctite 7218
استانور پمپ ها، زانوی ها
و هوزینگ...

: Loctite 7222
جلوگیری از خوردگی
مناسب جهت دوباره سازی
و محافظت قطعات، مانند
استانور پمپ ها، زانوی ها
و هوزینگ...




مواد شوینده



- جهت شستشوی ابزار و مواد قبل از استفاده از چسب ها / درز گیرهای لاكتایت
- جهت شستشو و چربی گیری قطعات و ابزار
- جهت پاک کردن باقیمانده درز گیرهای خشک شده قبل
- قسمت شوینده دست شامل دو محصول شوینده بسیار قوی، لطیف و قابل تجزیه در محیط زیست می باشد

آیا شما به موادی جهت شستن دست ها یا قطعات نیاز دارید؟



نوع جنس	شوینده دست	شوینده دست	اسپری پاک کننده اتصالات الکتریکی	از بین بردن واشرها	پاک کننده	پاک کننده و چربی گیر	پاک کننده و چربی گیر
بسته بندی	بطري ۴۰۰ ميلي لتری پمپ ۳ لتری	بطري ۴۰۰ ميلي لتری پمپ ۱/۷۵ لتری	aerosol ۴۰۰ ميلي لتری	aerosol ۴۰۰ ميلي لتری	قوطی ۱ لتری	Trigger فوطی ۲ لتری، بشکه ۲۰ لتری	Trigger فوطی ۷۵ ميلي لتری



:Loctite 7840
قابل تجزیه در محیط، بدون حلال،
غیر سمی و غیرقابل اشتعال، قابلیت
رفیق کردن با آب. جهت پاک کردن
چربی، روغن، مایعات برش و
دوده های کارگاهی.

:Loctite 7044
پاک کننده لوله های U-PVC
ماده پاک کننده و چربی گیر؛
محصول ۷۰۴۴ یک حللا بر پایه
پاک کردن قطعات بدون باقیماندن
واشرهای قدیمی را از انواع سطوح
واشر بر روی آنها. ایندیگر جهت
استفاده قبل از عمل چسب کاری و
آب بندی، سازگار با انواع فلزات،
چسباندن با ۵۰۰۴ استفاده
می شود.

:Loctite 7063
ماده پاک کننده و چربی گیر؛
محصول ۷۰۶۳ یک حللا بر پایه
پاک کردن قطعات بدون باقیماندن
واشرهای قدیمی را از انواع سطوح
واشر بر روی آنها. ایندیگر جهت
استفاده قبل از عمل چسب کاری و
آب بندی، سازگار با انواع فلزات،
چسباندن با ۵۰۰۴ استفاده
می شود.

:Loctite 7200
از بین بردن واشرها
واشرهای آب بندی خشک شده و
واشرهای قدیمی را از انواع سطوح
در مدت ۱۰ تا ۱۵ دقیقه، با حداقل
خراش پاک می کند.

:Loctite 7039
اسپری تمیز کننده اتصالات؛
السری بر روی جلاهای عایق
محصول شوینده دست ساخته شده
از عصاره های طبیعی و عاری از
انتصارات الکتریکی، رله ها،
هر گونه روغن های معدنی، قابل
سوچی های مخابرات و ... به کار
با پوست دست. قابلیت مصرف با
آب و بدون آب. جهت از بین بردن
از نفوذ آب جلوگیری می کند.

:Loctite 7850
شوینده دست؛
رنگ، رزین و چسب هارا از دست
برگشت پذیر به چرخه طبیعت و
غیر سمی می باشد.

:Loctite 7855
شوینده دست؛
رنگ، رزین و چسب هارا از دست
برگشت پذیر به چرخه طبیعت و
غیر سمی می باشد.

آماده سازی سطوح - اکتیویتورها و پرایمرها



- خشک شدن محصولات لاكتایت را حتی در دمای پائین تسریع می کند.
- چسبندگی در سطوح غیر قابل نفوذ را بهبود می بخشد.

آیا نیاز به اکتیویتور یا پرایمر دارید؟

تسريع در خشک شدن / پر کردن شکافهای بزرگ یا در موارد استفاده در دمای کمتر از 5 درجه سانتیگراد	تسريع در خشک شدن چسبهای فوری	جهت چسباندن موادی که به سختی می چسبند، مانند PE, PP, PTFE, TPE و لاستیک های ترمومولاستیک	بهبود چسبندگی به سطوح خاص		
جهت استفاده با محصولات ۲۲۲, ۲۴۳ ۵۲۰۳, ۵۱۸, ۵۱۰, ۲۹۰, ۲۷۰۱ ۵۷۷, ۵۷۲, ۵۴۲, ۵۲۰۸, ۵۲۰۵ ۶۶۰ پا ۶۴۸, ۶۴۱, ۶۳۸, ۶۰۳	جهت استفاده با محصولات ۴۰۱, ۴۰۶ ۴۸۵۰ و ۴۲۱, ۴۵۴	جهت استفاده با محصولات ۴۰۶ ۴۸۵۰ ۴۸۰, ۴۵۴, ۴۳۱, ۴۰۱	در ترکیب با ۵۲۲۱ / ۵۵۲۶ / ۵۲۲۵		
7240	7458	7239	7253		
اکتیویتور سیز - آبی پمپ ۹۰ میلی لیتری	اکتیویتور بی رنگ ۵۰۰ میلی لیتری	پرایمر بی رنگ ۴ میلی لیتری	پرایمر بی رنگ ۲۰۰ میلی لیتری	پرایمر سیاه ۲۵ و ۲۰۰ میلی لیتری	پرایمر سیاه ۲۵ و ۲۰۰ میلی لیتری
نوع جنس	رنگ	بسته بندی			

راه حل



:Loctite 7240

اکتیویتور بدون حلالی است که جهت افزایش
خشک شدن چسبهای پلاستیک ها، مواد
چسب کاری / آب بندی پلاستیک ها، مواد

:Loctite 7458

جهت جلوگیری از شکوفه زدن پس از خشک
سرعت خشک شدن چسب و بهبود قدرت چسبندگی در
استفاده بر روی انواع پلاستیک های صنعتی؛
از این محصول همچنین جهت افزایش
چسب های کار می رود. دارای بوی کم امناسق
غیر قعال مانند استیل، الومینیوم و فلزات

:Loctite 7239

جهت مصرف در مواردی که سرعت خشک
چسبندگی چسب های فوری نیز می توان
استفاده کرد.

:Loctite 7253

چسب کاری / آب بندی شبیه و مواد برآق
رنگ شده و چوب

:Loctite 7452

چسب کاری / آب بندی شبیه و مواد برآق
رنگ شده و چوب

غیر قعال به کار می رود.
ظرفیت در چسب کاری های تمیز به کار می رود.

شدن چسب مهم است و جهت ایجاد درز های
تمیز به کار می رود.



محصولات تعمیرات فوری




■ نشتی موجود در مخازن را آب بندی کرده و علاوه بر آن قطعات فلزی را تعمیر می کند.

■ شامل یک ست برای تعمیر و جایگزینی ارینگ های آب بندی صدمه دیده و همچنین یک نشان دهنده نشتی گاز می باشد.

تعمیرات فوری

توقف نشتی لوله

۵۰۷۰



نشان دهنده نشتی گاز

۷۱۰۰



پر کننده منافذ، جوشکاری نرم،
تعمیر تواقص و معایب غیر ساختاری

۳۴۶۳



جایگزینی با تعمیر
ارینگ های آب بندی

ست ارینگ



پر کننده شکاف / فضای خالی
پاپوش لوله ها

۵۰۰۷



راه حل

Loctite 5070

ست تعمیر لوله:

نشتی های لوله را در یک ساعت
ترمیم می کند.
هیچ ابزاری نیاز ندارد.

حداکثر دمای استفاده ۱۲۰ درجه
سانتی گراد بوده و یک ست تعمیر با
کاربرد کاملاً آسان می باشد.
برای تعمیر موقت / میان مدت
نشتی لوله و تقویت محلهای ضعیف
به کار می رود. این ست شامل
دستکش های محافظ دست،

Metal Magic Steel™
استیک (Loctite 3463) و نوار
GRP آگشته شده به اورتان می باشد.

Loctite 7100

نشان دهنده نشتی:

پیدا کردن نشتی های کوچک و بزرگ
در سیستم های انتقال گاز را آسان
می کند.
به هیچ وجه خوردگی های بعدی
ابجاد نکرده و برای استفاده با تمام
گازها و مخلوط آنها به جز اکسیژن
خالص توصیه می شود.

Loctite 3463 Metal Magic Steel™

زمان کار کردن ۳ دقیقه بوده و بعد از
۱۰ دقیقه خشک می شود.
به سطوح نمدار می چسبد و در زیر
آب خشک می گردد.
در برابر مواد شیمیایی و خوردگی
کاملاً مقاوم بوده و دارای قابلیت
مته کاری و سوohan شدن و
رنگ آمیزی می باشد.
ایده آل برای آب بندی فوری لوله ها
و مخازنی است که دارای نشتی
می باشند.

دارای حالت جوش کاری نرم بوده،
شکاف های کوچک در محصولات
ریخته گری شده را تعمیر کرده و منافذ
بزرگ شده پیچ ها را پر می کند.
ANSI/NSF Standard 61.

Loctite ست ارینگ:

نیاز به جدا سازی کامل قطعات را
بر طرف کرده همچنین نیاز به استفاده
از ارینگ های سایز های مختلف را
رفع می کند. اتصالات کاملاً در برابر
آب پانفت و روغن مقاوم بوده و دارای
استحکام خود لاستیک می باشند.
ست شامل موارد زیر است:
۷ لاستیک نیتریل به شکل سیم با
ضخامت استاندارد، کاتر، و چسب

فوری

Loctite 5007

فوم پلی اورتان:

فوم پلی اورتان که با جذب رطوبت
سفت شده که برای پر کردن شکاف
وفضاهای خالی انساط پدامی کند.
توصیه شده برای آب بندی ورودی
لوله ها در دیوار، پوشش دهی
مسیر های لوله کشی و مخازن،
پر کردن شکاف های اطراف در و
پنجه ها، جلوگیری از جرسان
هوای اطراف مسیر لوله و کابل.
ماده خشک شده قابل سباده زدن و
رنگ کاری می باشد.

